MDV 4.1-2 DICHIARAZIONE DELLA DIREZIONE PER L'IMPARZIALITÀ

UNI CEI EN ISO/IEC 17020: 2012
DPR 462/01

M2a

La Direzione generale dell'OdI M2a di Marco Matteoni sas è consapevole che il rispetto del principio di imparzialità è elemento fondamentale da garantire nello svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria degli impianti elettrici.
Imparzialità, indipendenza e competenza dell'Odi e del proprio personale sono gli strumenti principali su cui M2a conta per fidelizzare i propri Clienti e questo motiva l'organismo di ispezione a perseguire costantemente l'obiettivo più grande, ossia far percepire ai Clienti l'imparzialità di M2a come caratteristica dell'operato dell'OdI.
La Direzione Generale garantisce la propria imparzialità:

- applicando un sistema di gestione che permette di mantenere sotto controllo l'attività di erogazione del servizio di verifica ai sensi del DPR 462/01
- analizzando i rischi l'imparzialità
- garantendo l'assenza di conflitti di interesse
- impiegando personale tecnico numericamente adeguato e qualificato in relazione agli oggetti dell'ispezione;
- permettendo l'accesso ai servizi di verifica periodica e straordinaria senza alcuna discriminazione
- non permettendo che pressioni di tipo economico/finanziario o di altra natura interferiscano con l'indipendenza e l'imparzialità delle attività di M2a
- impegnandosi a non erogare i propri servizi di valutazione della conformità in presenza di minacce non gestibili all'imparzialità
- il riesame di tutte le attività di valutazione della conformità da parte di RT o vice RT;
- applicando tariffe allineate a quanto riportato nel DPR 462/01, paragrafo 7 bis, ossia l'impiego del tariffario riportato nel Decreto 7/7/2005
- applicando un meccanismo che salvaguarda l'imparzialità che riguarda tutto il processo dell'attività di verifica periodica condiviso con le parti interessate, nel manuale della qualità e nella politica.

La Direzione Generale, Dott. Marco Matteoni _____ Lucca, 9/6/2025

Il presente documento viene condiviso e firmato dall'OdI e appeso nei locali dell'Azienda.